

Uyarılar

Kontrol cihazının, kurulum ve kullanımından önce kullanım kılavuzunu ve tüm uyarıları okuyunuz ve dikkate alınınız.

Cihazın montajının yapılmacıği mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler, montajı yapacak personelin güvenliği için gereklidir.

Cihazın kendi sabitleme parçaları ile sistem üzerine montajının yapılması gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçaları ile cihazın montajını yapmayız. Sabitleme parçaları ile cihazın düşmeyeceğinden emin olacak şekilde montajını yapınız.

Cihazın kullanılacağı sisteme göre konfigüre edilmiş olduğundan emin olunuz. Yanlış konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluşabilecek zarar verici sonuçların sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Cihaz parametreleri, fabrika çıkışında belirli değerlere ayarlanmıştır, bu parametreler kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyaçlarına göre değiştirilmelidir.

Cihazın montajı ve bakımı vasıflı elemanlar tarafından yapılmalıdır. Vasıfsız elemanlar tarafından gerçekleştirilen montaj ve bakım işlemleri, işlemleri yapan personelin, cihazın veya cihazın bağlı olduğu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Cihazın etiketi üzerinde yer alan besleme gerilimi aralığına uyması gerekmektedir. Belirtilen değerlerin dışında besleme gerilimi uygulanması, montajı yapan personelin, cihazın veya cihazın bağlı olduğu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Garanti

Malzeme ve işçilik hatalarına karşı iki yıl süreyle garanti edilmiştir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kılavuzunda yazılı olan müşteriye düşen görev ve sorumlukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalır.

Bakım

Cihaz, solvent (benzin, tiner, asit ve benzeri) içeren ve aşındırıcı temizlik maddeleri ile silinmemelidir.


Genel Tanım

C7-2200, tek setli ve çıkışlı genel amaçlı sayıcıdır. Farklı giriş seçenekleri ve çıkış fonksiyonu seçimi ile pek çok uygulamaya kolayca adapte edilebilir.




Giriş polaritesi NPN/PNP olarak, cihazın sayma hızı, sayma tipi, çıkış fonksiyonları, çıkış polaritesi(NC/NO) kullanıcı tarafından parametreler yardımcı ile ayarlanabilir.

Cihazın enerji kesintisinde sayılan değeri saklama özelliği vardır. Cihaz tekrar enerjilendiğinde kaydedilen değer üzerine sayma işlemi devam eder. Bu özelliğin kullanılmadığı durumlarda kullanıcı tarafından bir parametre yardımcı ile iptal edilebilir.

Cihaz 00.0000 ile 99.9999 arasında değer alan çarpım faktörü ile birim dönüşümlerine olanak tanır. Dönüşüm için kullanıcının 1 pulse karşılık gelen miktarı tespit etmesi yeterlidir. Çarpım faktörü ve gösterge nokta pozisyonu ile göstergedeği değer kullanıcı tarafından kolayca ayarlanabilir.


**Kurulum Ve Montaj**

C7-2200, alt ve üst tutturma aparatları ile yatay olarak yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Aşırı vibrasyon, aşındırıcı gazlardan, aşırı nem ve tozdan uzak tutulmalıdır.


**Elektriksel Bağlantı ve Terminal Tanımlamaları**

NPN tipi bağlantı (Endüktif, kapasitif yaklaşım sensörleri ve switch)

NPN Endüktif, Kapasitif yaklaşım sensörleri, enkoder ve switch için bağlantı şekli




NPN Switch bağlantı şekli




PNP tipi bağlantı (Endüktif, kapasitif yaklaşım sensörleri ve switch)


PNP Endüktif, Kapasitif yaklaşım sensörleri, enkoder ve switch için bağlantı şekli




PNP Switch bağlantı şekli



Ön Panel Tanımı



Toplam sayma değerinin okunması ve sıfırlanması



Çalışma ekranı

Toplam sayma değerini görmek için Total butonuna basınız. Butona bastığınızda Total LED'i yanacak ve gösterge toplam değeri gösterecektir. Toplam sayma değerini sıfırlamak için 10 saniye süre ile Total butonuna basınız


Toplam sayma değeri

Göstergede toplam sayma değeri görüntülenir. Toplam sayma değeri görüntülenirken Toplam LED i yanar.

Toplam sayma değeri

10 saniye sonunda toplam sayma değeri sıfırlanır.

Program moduna giriş ve parametre değerinin değiştirilip kaydedilmesi




Çalışma ekranı

Set butonuna 10 saniye süre ile basınız. Süre sonunda Prog ledi yanar ve program moduna girilir.

Program ekranı Parametre seçimi

Arttırma ve eksiltme butonları yardımı ile değerini değiştirmek istediğiniz parametreyi seçiniz.



Çalışma ekranı

Çalışma ekranında iken Set butonuna basınız.

Set-1 Ekranı

Arttırma ve eksiltme butonları yardımı ile takometre set değerini istediğiniz değere ayarlayınız

Set-1 Ekranı

Ayarladığınız takometre set değerini hafızaya almak için Set butonuna basınız.


Set-2 Ekranı

Arttırma ve eksiltme butonları yardımı ile sayıci set değerini istediğiniz değere ayarlayınız

Set-2 Ekranı


Ayarladığınız sayıci set değerini hafızaya almak için Set butonuna basınız. Cihaz sayıci set ekranından çıkar ve çalışma ekranına döner.

Çalışma ekranı



Program ekranı Parametre değerleri


Değerini değiştirdiğiniz parametre değerini hafızaya almak için ENTER butonuna basınız.



Program ekranı Parametre seçimi

Parametre seçim ekranında iken artırma ve eksiltme butonları yardımı ile değerini değiştirmek istediğiniz parametreyi seçebilirsiniz.

Parametre değerini değiştirmek için önceki işlem adımlarını takip ediniz.



Çalışma ekranı

NOT:

Akış hızı ve sayıci set değeri ayarlanırken veya program moduna girildiğinde cihaz sayma işlemini ve kontrole devam eder.

Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

P - 00 Giriş polarite seçimi (NPN / PNP seçimi)
Giriş polaritesini (NPN/PNP) belirler.


n P n Cihaza NPN tipi sensör bağlantısı yapıldığında seçilmelidir.

P n P Cihaza PNP tipi sensör bağlantısı yapıldığında seçilmelidir.


Cihaz NPN/PNP seçimi için ayrıca switch ayarına gerek yoktur. Seçim onaylandığında cihaz girişini NPN/PNP ye göre düzenler.

P - 01 Giriş tipi
Sayma girişlerine ait fonksiyonları belirler.

I NC Sadece input-1 girişinden sayma yapılır.




d EC Sadece input-1 girişinden sayma yapılır.




u Pdoun Input-1 ve input-2 girişleri sayma işlemiinde kullanılır.

Input-2 girişi sayma yönünü belirler.




I NC.d EC Input-1 girişi artırma, input-2 girişi eksiltme yönünde sayar.



Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

I NC. I NC Input-1 ve input-2 girişi artırma yönünde sayar.



- E nc 1** Enkoder girişi, çarpım faktörü 1 dir. Enkoderden gelen pulse ieri bire bir sayar.
- E nc 2** Enkoder girişi, çarpım faktörü 2 dir. Enkoderden gelen pulse ieri iki kat olarak sayar.
- E nc 4** Enkoder girişi, çarpım faktörü 4 dir. Enkoderden gelen pulse ieri dört kat olarak sayar.

P - 02 Sayma girişleri için filtre zamanı (Input1-Input2) (Fast,1...250 Milisaniye)

Proksimiti, enkoder ve benzeri sensörler sayma girişlerinde kullanıyorsanız, okuma hızını "fast" olarak ayarlayabilirsiniz. "fast" seçeneği korumasız, maksimum okuma hızı seçeneğidir. Sayma girişlerinde kontak çıkışlı sensörler kullanıyorsanız, kontakların açma/kapama 'larında oluşan gürültüler cihazın saymaması için okuma hızını yavaşlatmanız gerekmektedir. Bunun için de filtre zamanınızı artırmanız gerekmektedir.

P - 03 Reset girişi için filtre zamanı (1...250 Milisaniye)

Proksimiti ve benzeri sensörleri reset girişinde kullanıyorsanız, okuma hızını yüksek (filtre zamanı küçük) ayarlayabilirsiniz. Reset girişi kontak çıkışlı sensörler kullanıyorsanız, kontakların açma/kapama 'larında oluşan gürültüler cihazın algılamaması için okuma hızını yavaşlatmanız gerekmektedir. Bunun için de filtre zamanınızı artırmanız gerekmektedir.

P - 04 Miktar

P - 05 Pulse Sayısı

P - 06 Gösterge nokta pozisyonu

Nokta yok	0 0 0 0 0 0	1000 ler hanesi
10 lar hanesi	0 0 0 0 0 .0	10000 ler hanesi
100 ler hanesi	0 0 0 .0 0 0	100000 ler hanesi

P - 07 Sayma yönü seçimi

P - - - - P Yukarı sayma

P - - - - 0 Aşağı sayma

P - 08 Power on reset aktif/pasif

r 5 E no Cihaz enerjilendiğinde sayma değeri sıfırlanmaz. Cihaz enerji kesintisinde sakladığı değerden saymaya devam eder.

r 5 E YES Cihaz enerjilendiğinde sayma değeri sıfırlanır. Cihaz enerji kesintisinde sakladığı değeri dikkate almaz.

P - 09 Reset butonu aktif/pasif

NO Cihazın ön paneli üzerinde bulunan reset butonuna sıfırlama işlemi için izin verilir. Butona basıldığında sıfırlama işlemi yapılır.

YES Cihazın ön paneli üzerinde bulunan reset butonuna sıfırlama işlemi için izin verilmez.

P - 10 Set1 butonu aktif/pasif

NO Cihazın ön paneli üzerinde bulunan set1 butonuna set1 değerini değiştirmek ve kaydetmek için izin verilir.

YES Cihazın ön paneli üzerinde bulunan set1 butonuna set1 değerini değiştirmek ve kaydetmek için izin verilmez.

Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

P - 11 Set2 butonu aktif/pasif

no Cihazın ön paneli üzerinde bulunan set2 butonuna set2 değerini değiştirmek ve kaydetmek için izin verilir.


YES Cihazın ön paneli üzerinde bulunan set2 butonuna set2 değerini değiştirmek ve kaydetmek için izin verilmez.

P - 12 Çıkış fonksiyonları

Func 0 Manual ve otomatik resetli olmak üzere cihazın 9 farklı çıkış fonksiyonu vardır. Çıkış fonksiyonları sayma yönüne göre aşağıda anlatılmaktadır.


Func 8

Çıkış Fonksiyonu - 0 Yukarı Sayma ($0 \Rightarrow \text{Set}$) Çıkış Fonksiyonu - 0 Aşağı Sayma ($\text{Set} \Rightarrow 0$)




Reset işlemi, manual yapılır. Sayma, reset işlemi gerçekleşinceye kadar devam eder. Output-1 ve output-2 pulse çıkışları veya sürekli olarak ayarlanabilir.

Çıkış Fonksiyonu - 1 Yukarı Sayma ($0 \Rightarrow \text{Set}$) Çıkış Fonksiyonu - 1 Aşağı Sayma ($\text{Set} \Rightarrow 0$)




Reset işlemi, manual yapılır. Sayma, yukarı doğru iken set2 değerinde aşağı doğru iken 0 değerinde durur. Output-1 ve output-2 pulse çıkışları veya sürekli olarak ayarlanabilir.

Çıkış Fonksiyonu - 2 Yukarı Sayma ($0 \Rightarrow \text{Set}$) Çıkış Fonksiyonu - 2 Aşağı Sayma ($\text{Set} \Rightarrow 0$)




Reset işlemi, manual yapılır. Sayma, reset işlemi gerçekleşinceye kadar devam eder. Output-2 pasif olduğunda output-1 aktif ise pasif hale gelir. Output-1 pulse veya sürekli çalışacak şekilde ayarlanabilir. Output-2 pulse li çalışır.

Çıkış Fonksiyonu - 3 Yukarı Sayma ($0 \Rightarrow \text{Set}$) Çıkış Fonksiyonu - 3 Aşağı Sayma ($\text{Set} \Rightarrow 0$)




Reset işlemi, manual yapılır. Sayma, yukarı doğru iken set2 değerinde aşağı doğru iken 0 değerinde durur. Output-2 pasif olduğunda output-1 aktif ise pasif hale gelir. Output-1 pulse veya sürekli çalışacak şekilde ayarlanabilir. Output-2 pulse li çalışır.

Çıkış Fonksiyonu - 4 Yukarı Sayma ($0 \Rightarrow \text{Set}$) Çıkış Fonksiyonu - 4 Aşağı Sayma ($\text{Set} \Rightarrow 0$)




Reset işlemi, otomatik yapılır. Sayma, yukarı doğru iken set2 ye kadar devam eder, set2 ye ulaşığında sıfırlanır. Output-1 pulse çıkışları veya sürekli olarak ayarlanabilir. Out2 pulse li çalışır. Output-1 aktif iken output-2 ile beraber pasif olur.

Çıkış Fonksiyonu - 5 Yukarı Sayma ($0 \Rightarrow \text{Set}$) Çıkış Fonksiyonu - 5 Aşağı Sayma ($\text{Set} \Rightarrow 0$)



Reset işlemi, otomatik yapılır. Sayma, yukarı doğru iken set2 ye kadar devam eder ve output-2 aktif iken sayma durdurulur. Sayma, aşağı doğru iken 0 a kadar devam eder ve output-2 aktif olduğu sürece sayma durdurulur. Sayılan değer Output-2 pasif olduğunda sıfırlanır ve sayma devam eder. Output-1 pulse çıkışları veya sürekli olarak ayarlanabilir. Out2 pulse li çalışır. Output-1 aktif iken output-2 ile beraber pasif olur.

Çıkış Fonksiyonu - 6 Yukarı Sayma ($0 \Rightarrow \text{Set}$) Çıkış Fonksiyonu - 6 Aşağı Sayma ($\text{Set} \Rightarrow 0$)




Reset işlemi, manual yapılır. Sayma, set2 üzerinde 0 değerinin altında da devam eder. Output-1 ve output-2 yukarıda şekilde gösterildiği gibi set-1 ve set-2 değerlerinde aktif olur. Output-1 ve output-2 için pulse süreleri dikkate alınmaz.

Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

BATCH SAYICI çıkış fonksiyonları


Çıkış Fonksiyonu - 7 Yukarı Sayma ($0 \Rightarrow \text{Set}$) Çıkış Fonksiyonu - 7 Aşağı Sayma ($\text{Set} \Rightarrow 0$)



Cihaz seçilen giriş tipine göre sayma işlemini gerçekleştirir. Output-1, yukarı/aşağı sayma durumuna göre set1 veya 0 değerinde konum değiştirir. Output-1'in konum değiştirmesi ile batch sayacı değeri artırılır. Output-2 batch sayacı değeri, yukarı/aşağı sayma durumuna göre set2 veya 0 değerinde konum değiştirir. Output-2 aktif olduğunda sayma durdurulur. Cihazın tekrar sayması için reset uygulanmalıdır.

Not: Output-1 pulse li çalışır. Output-2 ise pulse li veya sürekli aktif kalacak şekilde ayarlanabilir.

Çıkış Fonksiyonu - 8 Yukarı Sayma ($0 \Rightarrow \text{Set}$) Çıkış Fonksiyonu - 8 Aşağı Sayma ($\text{Set} \Rightarrow 0$)



Cihaz seçilen giriş tipine göre sayma işlemini gerçekleştirir. Output-1, yukarı/aşağı sayma durumuna göre set1 veya 0 değerinde konum değiştirir. Output-1'in konum değiştirmesi ile batch sayacı değeri artırılır. Output-2 batch sayacı değeri, yukarı/aşağı sayma durumuna göre set2 veya 0 değerinde konum değiştirir. Output-2 aktif olduğunda sayma devam eder.

Not: Output-1 ve Output-2 pulse li çalışır.

P - 13 Output-1 çıkışı pulse süresi (00.00 ... 99.99 Saniye)

Output-1 çıkışının pulse süresini belirler.

P - 14 Output-2 çıkışı pulse süresi (00.00 ... 99.99 Saniye)

Output-2 çıkışının pulse süresini belirler.

P - 15 Output-1 Normalde Açık/Kapalı seçimi

noPEn Output-1 kontak çıkışı normalde açıktır. Sayılan değer set değerine ulaşlığında kontak kapatılır.

ncLOSE Output-1 kontak çıkışı normalde kapalıdır. Sayılan değer set değerine ulaşlığında kontak açar.

P - 16 Output-2 Normalde Açık/Kapalı seçimi

noPEn Output-2 kontak çıkışı normalde açıktır. Sayılan değer set değerine ulaşlığında kontak kapatılır.

ncLOSE Output-2 kontak çıkışı normalde kapalıdır. Sayılan değer set değerine ulaşlığında kontak açar.

P - 17 Alt display gösterim seçenekleri

SET1 Alt gösterge set1 değerini gösterir.

SET2 Alt gösterge set2 değerini gösterir.

bLchul Alt gösterge batch sayacı değerini gösterir.

totRL Alt gösterge toplam sayma değerini gösterir.

OFF Alt gösterge kapatılır.

P - 18 Fabrika Çıkış Değerlerinin Yüklenmesi

no Fabrika çıkış değerleri yüklenmez.

YES Fabrika çıkış değerleri yüklenir.

Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

P - 19 Analog çıkış için alt skala değeri (Takometre değeri dikkate alınır)

P - 20 Analog çıkış için üst skala değeri (Takometre değeri dikkate alınır)

P - 21 Analog çıkış tipi seçimi

4 - 20 Analog çıkış 4...20mA aralığında çalışır.

0 - 20 Analog çıkış 0...20mA aralığında çalışır.

0 - 24 Analog çıkış 0...24mA aralığında çalışır.

2 - 10 Analog çıkış 2...10V aralığında çalışır.

0 - 10 Analog çıkış 0...10V aralığında çalışır.

P - 22 Analog çıkış fonksiyon seçimi

Ao - 5CL Analog çıkış seçilen skalaya bağlı olarak proses değerine göre ayarlanır

Ao - 5EL Analog çıkış set değerine göre ayarlanır

P - 23 Haberleşme adresi

P - 24 Haberleşme hızı

1200 1200 baud

2400 2400 baud

4800 4800 baud

9600 9600 baud

19200 19200 baud

38400 38400 baud

57600 57600 baud

115200 115200 baud

P - 25 Modbus ASCII RTU seçimi

A5C 11 Modbus ASCII (Long)

r t u Modbus RTU (Long)

r.A5C 11 Modbus ASCII (Reverse Long)

r.r t u Modbus RTU (Reverse Long)

P - 26 Haberleşme Veri Uzunluğu

5b it 5 Bit

6b it 6 Bit

7b it 7 Bit

8b it 8 Bit

P - 27 Parity

none None

odd Odd

Even Even

P - 28 Stop Bit

1 1 Stop Bit

1.5 1.5 Stop Bit

2 2 Stop Bit

Özellikler

Gösterge:
2x6 dijit LED display, 8mm, kırmızı ve yeşil display

Led İndikatörler: Prog, Total, Out1, Out2, Out3, Out4

Girişler:
2 adet sayma girişi, reset ve gate girişi

Giriş polaritesi:
NPN veya PNP olarak program parametrelerinden seçilebilir.

Filtre: Sayma girişleri ve reset girişi için ayarlanabilir filtreler

Kontrol Çıkışı:
2 Röle çıkış (250V~/8A~, 1 NO+ NC), SSR sürme çıkış veya transistör çıkış
(Kontrol çıkış tipi siparişte belirtilmelidir)

Çalışma Sıcaklığı: 0 ... 50 °C

Saklama Sıcaklığı: -40 ... 85 °C

Besleme Gerilimi:
230V~ (-%15;+%10) 50/60Hz
115V~ (-%15;+%10) 50/60Hz
24V~ (-%15;+%10) 50/60Hz
12V--- (-%15;+%10)
24V--- (-%15;+%10) (Siparişte belirtilmelidir).

Güç Tüketimi: 2.6VA maksimum

Boyut: Ön panel 72x72mm, derinlik 100mm (Bağlantı soketi dahil)

Panel Kesiti: 69x69mm

Koruma Sınıfı: IP54 önden, IP20 arkadan

Bağlantı: Soketli klemens, besleme girişi ve kontrol çıkışlarında 2.5mm² kablo takılabilir.

Kutu: ABS, siyah



E.M.K.S ELEKTRONİK BİLGİSAYAR ELEKTRİK

ÜRÜN İMALAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Akşemsettin Mah. Devlet Bahçeli Bulvarı No : 169/A
Tarsus / MERSİN

internet: www.emks.com.tr
e-posta: info@emks.com.tr

Tel: 0 (324) 614 30 07 - 0 (324) 614 30 08
Faks: 0 (324) 614 30 09